

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 333

Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm)

Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Grobinas novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Liepājas st.,
4.4km uz Z - A no tās, 181.0km, ģieģeļu
dzl.kazarmu ēkas D sienā

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: ēka, kurā atrodas punkts, nograuta

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājistabinu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāqēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītāistabinš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 333:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss

Nav sagatavots abriiss.

Zīmes fotogrāfija

Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.

Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 08.01.2014

Apsekotāja paraksts: