

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: Baļķi
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Bārtas pagasts,
Grobiņas novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: No Bārtas gar "Grantskalniem" "Kokaļu" virzienā 1.9km. Ceļa malā pretī ceļam uz "Remešiem".

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstabs

Redzamība☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no Baļķi:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta lauksaimnieciskā darbība

Veicamie darbi

☐ Nav☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Labot aizsargvāku

☒ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 11.11.2013

Apsekotāja paraksts: