

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 318

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-008

Administratīvā adrese: Grobiņa,
Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Bārtas
šoseja (līkumā)

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☐ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☒ Attīrīšana no apauguma

☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☒ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma
atjaunošana

☒ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 318:

366 345,4(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks
nobīdīts, nevar
nocentrēt

Markas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti): -48(cm)

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 20.11.2013

Apsekotāja paraksts: _____