Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: Stradži
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: g1-025

Administratīvā adrese:
_____,
Aizputes pagasts,
Aizputes novads
Punkta atrašanās vietas apraksts: No Marijām uz Vecpils pusi 4.2km. Aiz "Dambjiem" ceļa malā.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija
_____
_____
_____
_____
_____

Punkta stāvoklis
☑ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi
☐ Nav
☑ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma
☑ Uzstādīt norādītājstabiņu
☐ Labot aizsargvāku
☑ Markas urbuma atjaunošana
☐ Nozāģēt koku
Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☑ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☑ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no Stradži:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt
Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 16(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt
☑ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst
☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)
☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Gints Kesteris Apsekošanas datums: 04.10.2013

Apsekotāja paraksts:_____